安八町　道路橋梁維持管理個別計画　一覧表

令和6年3月31日現在

道路橋名	（読みカナ）	路線名	架設年次	経過年数	橋長［m］	幅員［m］	構造形式 橋種	構造形式 形式	所在地	起点側の位置 緯度	起点側の位置 経度	緊急輸送道路	重要物流道路	地域防災計画	通学路指定	バス路線（DB含）	迂回路の有無	跨線・跨道橋	占用物件（名称）	長寿命化修繕計	点検計画［●：現地踏査あり］ R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検記録 最新点検年次	判定区分 1巡目	2巡目	3巡目	所見等	対策	修繕計画（設計） R5	R6	R7	R8	R9	修繕計画（工事） R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	工事費（概算）［千円］	工事費（実績）［千円］	R3.3改正				備考
中須橋	ﾅｶｽﾊﾞｼ	町道宮裏不納場線	1978	45	15.7	12.5	PC橋	桁橋	岐阜県 安八町 中須　字　加利又　地先	35゜19′46″	136゜39′28″			○	○				上水道管	○		●	△			●				R2	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。	修繕														3,400						
中須川８号橋	ﾅｶｽｶﾞｳ 8 ｺﾞｳｷｮｳ	町道善根分中道東線	1969	54	21.0	6.3	鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 牧　字　十八町　地先	35゜19′21″	136゜38′54″			○		○	有		上水道管	○					○					R5	Ⅰ	Ⅰ		橋台胸面に段差が見られる。																					
中須川１号橋	ﾅｶｽｶﾞｳ 1 ｺﾞｳｷｮｳ	町道椛ノ木下屋敷線	1961	62	15.0	6.3	鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　宮西　地先	35゜20′15″	136゜39′48″			○		○			上水道管	○				○						R4	Ⅱ	Ⅱ		主桁に遊間異常が見られる。（前回点検より変化なし）																					
中須川５号橋	ﾅｶｽｶﾞｳ 5 ｺﾞｳｷｮｳ	町道三十六剱古子線	1970	53	16.0	6.3	鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 牧　字　三十六剱　地先	35゜19′38″	136゜39′3″				○	○	有		上水道管	○				○						R5	Ⅱ	Ⅱ		主桁に遊間異常が見られる。経過観察が必要である。																					
中須川３号橋	ﾅｶｽｶﾞｳ 3 ｺﾞｳｷｮｳ	町道加利又古子線	1972	51	18.0	2.5	RC橋	桁橋	岐阜県 安八町 中須　字　加利又　地先	35゜19′47″	136゜39′24″												●							R3	Ⅱ	Ⅱ		床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																					
中須川４号橋	ﾅｶｽｶﾞｳ 4 ｺﾞｳｷｮｳ	町道　中ノ瀬三十六剱線	1972	51	17.5	2.9	鋼単純Ｈ桁橋	桁橋	岐阜県 安八町 中須　字　鰻渕　地先	35゜19′46″	136゜39′8″								上水道管		○					○				R6	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	支承に腐食がみられる。塗装塗り替え鋼が必要である。																					
中須川７号橋	ﾅｶｽｶﾞｳ 7 ｺﾞｳｷｮｳ	町道三十六剱切貫線	1965	58	19.4	3.4	RC中実床版橋 その他のPG系橋	混合橋	岐阜県 安八町 牧　字　十八町　地先	35゜19′25″	136゜38′56″											●				●				R2	Ⅱ	Ⅱ		床版の鉄筋露出の断面復旧、劣化対策工及び上部工の部分塗装塗替																					
中須川２号橋	ﾅｶｽｶﾞｳ 2 ｺﾞｳｷｮｳ	町道城二丁目押口線	1972	51	18.0	6.3	鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 氷取　字　押口　地先	35゜19′51″	136゜39′36″				○				上水道管	○				○						R4	Ⅱ	Ⅱ		主桁に遊間異常が見られる。（前回点検より変化なし）支承腐食																					
中須川１１号橋	ﾅｶｽｶﾞｳ 11 ｺﾞｳｷｮｳ	町道大平南山田線	1969	54	21.2	4.0	RC中実床版橋 その他のPG系橋	混合橋	岐阜県 安八町 牧　字　忠三河渡　地先	35゜19′11″	136゜38′49″											●				●				R2	Ⅲ	Ⅲ		床版の断面復旧、劣化対策工および上部工の塗装塗替えが必要である	修繕														16,370						R2.12:橋構検討
中須排水路橋	ﾅｶｽﾊｲｽｲﾛﾛｷｮｳ	町道横堀杁ノ戸線	1976	47	22.0	4.6	鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 北今ヶ渕　字　杁ノ戸　地先	35゜20′46″	136゜40′22″					○								○						R4	Ⅱ	Ⅱ		主桁に遊間異常が見られる。（前回点検より変化なし）																					
中須川６号橋	ﾅｶｽｶﾞｳ 6 ｺﾞｳｷｮｳ	町道三十六剱５号線	1970	53	20.0	2.5	鋼橋	桁橋	岐阜県 安八町 牧　字　三十六剱　地先	35゜19′35″	136゜39′0″												●							R3	Ⅱ	Ⅱ		主桁と橋台の間に遊間異常が見られる。床板鉄筋露出。																					
中須川１０号橋	ﾅｶｽｶﾞｳ 10 ｺﾞｳｷｮｳ	町道忠三河渡草野線	1969	54	21.3	6.3	混合橋（複合協）	桁橋	岐阜県 安八町 牧　字　忠三河渡　地先	35゜19′12″	136゜38′50″									○				○						R5	Ⅱ	Ⅱ		主桁にうきが見られる。断面修復工が必要である。																					
中須川１４号橋	ﾅｶｽｶﾞｳ 14 ｺﾞｳｷｮｳ	町道　久保山南長田１号線	1968	55	21.2	4.0	鋼単純Ｈ桁橋＋ＲＣ単純床版橋	混合橋	岐阜県 安八町 牧　字　半田　地先	35゜18′56″	136゜38′42″								上水道管		○					○				R6	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	床版剥離・鉄筋露出範囲が拡大している。																					
伽藍橋	ｶﾞﾗﾝﾊﾞｼ	町道　椛ノ木宮西４号線	1970	53	15.0	2.9	鋼単純Ｈ桁橋	桁橋	岐阜県 安八町 南今ヶ渕　字　河原　地先	35゜20′12″	136゜39′47″								上水道管		○					○				R6	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	主桁に遊間異常が見られる。主桁がパラペットに接触するか監視が																					
大江川橋	ｵｵｴｶﾞﾜﾊﾞｼ	町道堀内打出下沼１号線	1991	32	14.6	10.4	PC橋	桁橋	岐阜県 安八町 大森　字　下沼　地先	35゜19′38″	136゜40′11″			○	○					○		●	△				○			R2	Ⅱ	Ⅱ		排水管、取付バンドに腐食が見られる。																					
未来橋	ﾐﾗｲﾊﾞｼ	町道眷場河原１号線	2001	22	23.0	9.6	PC橋	床版橋	岐阜県 安八町 大森　字　眷場　地先	35゜19′27″	136゜40′6″													○						R4	Ⅰ	Ⅰ		舗装のひび割れ																					
中須川９号橋	ﾅｶｽｶﾞｳ 9 ｺﾞｳｷｮｳ	町道十八町７号線	1969	54	19.4	2.9	RC中実床版橋 その他のPG系橋	混合橋	岐阜県 安八町 牧　字　十八町　地先	35゜19′15″	136゜38′52″											●				●				R2	Ⅱ	Ⅰ		塗替え塗装工により腐食解消。断面修復工により剥離・鉄筋露出解	修繕														14,440	11,611					
長田橋	ﾅｶﾞﾀﾊﾞｼ	町道半田南長田１号線	2008	15	23.0	10.3	PC橋	床板橋	岐阜県 安八町 牧　字　久保山　地先	35゜18′54″	136゜38′41″			○									●							R4	Ⅰ	Ⅰ		床版、橋台に遊離石灰																					
中須川１２号橋	ﾅｶｽｶﾞｳ 12 ｺﾞｳｷｮｳ	町道忠三河渡３号線	1969	54	20.1	2.9	RC中実床版橋 その他のPG系橋	混合橋	岐阜県 安八町 牧　字　忠三河渡　地先	35゜19′6″	136゜38′47″											●				●				R2	Ⅱ	Ⅱ		上部工の塗装塗替えが必要である。																					
中須川１３号橋	ﾅｶｽｶﾞｳ 13 ｺﾞｳｷｮｳ	町道久保山線	1969	54	20.1	2.9	RC中実床版橋 その他のPG系橋	混合橋	岐阜県 安八町 牧　字　久保山　地先	35゜19′1″	136゜38′45″											●				●				R2	Ⅱ	Ⅱ		床版の鉄筋露出の断面復旧と劣化対策工および上部工の塗装塗替え																					
中須川１５号橋	ﾅｶｽｶﾞｳ 15 ｺﾞｳｷｮｳ	町道　半田５号線	1969	54	21.2	4.0	鋼単純Ｈ桁橋＋ＲＣ単純床版橋	混合橋	岐阜県 安八町 牧　字　半田　地先	35゜18′52″	136゜38′38″										○					●				R6	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	主桁・床版に鉄筋露出が見られる。断面修復工が必要である。																					
中須川１６号橋	ﾅｶｽｶﾞｳ 16 ｺﾞｳｷｮｳ	町道　猿尾南長田線	1965	58	22.8	4.7	ポストテンション ＰＣ単純Ｔ桁橋	桁橋	岐阜県 安八町 牧　字　半田　地先	35゜18′48″	136゜38′28″								NTT通信管		○					●				R6	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	遊間の異常がみられる	修繕														5,474	9,350					一期施工:9,350千円 二期施工:5,474千円
中須川１７号橋	ﾅｶｽｶﾞｳ 17 ｺﾞｳｷｮｳ	町道附砂山田1号線	S45		17.0	5.0	桁橋	桁橋	岐阜県 安八町　地先	″　′　″	″　′　″															●																											R5台帳追加
新犀川１号橋	ｼﾝｻｲｶﾞﾜｺﾞｳｷｮｳ	新犀川１号線	不明		40.6	3.3	RC単純T桁橋	桁橋	岐阜県 安八町	35゜20′11″	136゜41′9.7″						有					●								R3	Ⅲ			主桁の広い範囲にうき、剥離、鉄筋露出。支承に機能障害。	補修		○					○						8,000						R5台帳追加
新犀川２号橋	ｼﾝｻｲｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ	新犀川２号線	不明		34.8	2.1	RC単純桁橋	床版橋	岐阜県 安八町	35゜20′3.6″	136゜41′0.8″						有					●								R3	Ⅳ			橋脚のパイルベントが破断している。	撤去		○						○					63,000						R5台帳追加
新犀川３号橋	ｼﾝｻｲｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ	新犀川３号線	不明		35.9	1.75	RC単純T桁橋	桁橋	岐阜県 安八町	35゜19′58″	136゜40′55″						有					●								R3	Ⅳ			橋脚の沈下、洗堀により躯体が沈下している。	撤去			○						○				61,000						R5台帳追加
新犀川４号橋	ｼﾝｻｲｶﾞﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ	新犀川４号線	不明		38.1	4.5	RC連続T桁橋	桁橋	岐阜県 安八町	35゜19′36″	136゜40′36″						有					●								R3	Ⅱ			支承の腐食、橋脚の洗堀が見られる。	補修			○							○			29,000						R5台帳追加
一色橋	ｲｯｼｷﾊﾞｼ	北島５号線	不明		44.5	4.9	RC単純T桁橋	桁橋	岐阜県 安八町	35゜20′38″	136゜41′7.8″						有					●								R2	Ⅲ			ゲルバー部ではコンクリートの脆弱化が進み、振動でヒンジ部直下の一部が剥離。	補修																					R5台帳追加