
# 経営比較分析表(平成28年度決算)

岐阜県 安八町


業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A6	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)	
-	70 11	98 79	2. 160	

人口(人)	面積(km²)	人口密度(人/km²)
15, 211	18. 16	837. 61
現在給水人口(人)	給水区域面積(km²)	給水人口密度(人/km²)
15, 243	18. 30	832. 95

# 1. 経営の健全性・効率性










「経常撮益」


「累積欠損」

「支払能力」

「債務残高」










「料金水準の適切性」


「曹用の効率件」


「施穀の効塞性」

「供給した配水量の効率性」

#### 2. 老朽化の状況







「管路の経年化の状況」

「管路の更新投資の実施状況」

## グラフ凡例

■ 当該団体値(当該値)

類似団体平均値(平均値)

【】 平成28年度全国平均

## 分析欄

# 経営の健全性・効率性について

現状については、経常収支比率及び料金回収率が 00%を超えており、累積欠損金比率も0%である。ま た、清浄な地下水を水源としているため給水原価も

流動比率においては、平成26年度公営企業会計の 改正により大幅に減少しているが、経営の健全性に は影響を与えていない。

企業債残高対給水収益比率においては、平成5年度 から平成21年度にかけて施工した下水道管埋設工 事に伴う水道管路布設替え費用の財源として、企業 債の借入れを行なったため、高い水準で推移してい るが、経営に影響を与えるほどではない。

以上のことにより経営状況としては、健全であると 思われる。

ただし、有収率については、類似団体平均値より低 ハ、これは、下水道管埋設工事時に布設替えを行な わなかった幹線管路等(老朽管路)から漏水が要因 であると考えられる。

### 2. 老朽化の状況について

現有の資産については、配水場の機械及び電気設 備、幹線管路等が、法定耐用年数を超えている。

うした中、平成27年度に水道事業基本計画(更 新計画)を策定した。平成28年度に配水場更新事 業詳細設計を行い、平成29年度より更新工事に着 手し、事業の計画では、平成32年度に完了する予 定である

又幹線管路については、配水場更新事業の終了後の 平成33年度より布設替えを行なっていく予定であ る。期間・事業量等は、基本計画に準じ、平成29 年度に策定している経営戦略の中で投資額(経営健 全を保持) について検討して、詳細な計画を策定す る予定である。

#### 全体総括

現状では経営状況については、健全であると思わ れるが、今後、前項・老朽化の現状についてに記載 してある事業により多額の費用が掛かることから、 それらの投資を含め、経営の健全が保持できるよう 水道料金改正も視野ににいれ、平成29年度に経営 戦略を策定している段階である。

<sup>※</sup> 平成24年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路経年化率及び管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。